

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

1. DETALHES DA OBRA

Contratante	Empresa contratante de teste	Endereço	rua XV de novembro, 242 rosário
Contratada	Ana Paula	Contrato	123-abc
Status	Andamento	Data Início	01/05/2025

2. INFORMAÇÕES DO DIA

Título	Relatório de Execução - Fundação	Cond. Climáticas	Ensolarado
--------	----------------------------------	------------------	------------

3. ATIVIDADES

<ul style="list-style-type: none">Escavação das sapatas concluída.
<ul style="list-style-type: none">Instalação das armaduras de aço nas primeiras 4 sapatas.
<ul style="list-style-type: none">Concretagem de 3 sapatas.

3. MÃO DE OBRA

Nome	Cargo	Tipo	Observações
João Cesar	Engenheiro	Próprio	Supervisão
Renato	Pedreiro	Próprio	
Artur	Pedreiro	Próprio	
José marcos	Servente	Próprio	Foi somente na parte da manhã
Ricardo	Servente	Próprio	
Marcelo	Mestre de Obras	Próprio	

Total Funcionários próprio	Total Terceirizados
6	0

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material	Quantidade	Unidade
Brita	2.00	m
Areia	2.00	m
cimento	15.00	sacos
barra de aço CA-50	60.00	un
rolo de arame	1.00	un

5. OCORRÊNCIAS E OBSERVAÇÕES

Um caminhão de concreto chegou com atraso de 1h. Sem acidentes ou problemas técnicos.
--

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA



Foto geral
Categoria: Estrutura



em desenvolvimento
Categoria: Estrutura



Depois de pronto
Categoria: Estrutura

7. CONTROLE

Data do Registro	06/05/2025 12:56
Última Atualização	N/A

8. ASSINATURAS

Responsável

Ana Paula
CREA: -----

Contratante

Dona Dora
CPF/CNPJ: -----